


Fig. 1. Schemat rozmieszczenia wyposażenia elektrycznego na szoferce



**GİRİŞ**

- X1: HİDROLİK
- X2: İŞ ÇEVİRME GRUBU
- X3: DELİK TAŞLAMA MOT
- X4: PANEL
- X5: INPUTLAR

**KONTAKTÖR**

**VALFLER**

**PLC INPUT**

**MAKİNE AYDINLATMA**

**PANOLU PRİZ**

Doğrultkiler		Tarih	2009-02-05	Tarih	2009-02-05	GÜÇ GİRİŞ / DAHİLİ BESLEMELER		AKSU OTOMASYON	
Tarih	İsim	Norm	2009-02-05	Çizim	Aziz Akau	220V , 110V , 24V DC , 24VDC			Yer
				Kontrol	2009-02-05				Tarih
									5
									12.5
									1


METAMAK-RUS SİLİNDİRİK-DELİK TAŞLAMA

AKSU OTOMASYON









SOĞUTMA SIVI POMPA MOTORU  
290 W

TALAŞ KONVEYOR MOTORU  
250 W


PASO MOT  
250 W

İŞ PARÇ. ŞANZIMAN YAĞLAMA

ŞANZIMAN YAĞ SOĞUTMA


Çizim	2009-08-20	Çizim	2009-08-20
Çizen	celal uyar	Norm	2009-08-20
Denetleyen		Optimal	
Terim	lain	Sub.t	Sub.b.
METANAK-RUS SİLİNDİRİK-DELİK TAŞLAMA			
AKSU OTOMASYON		Yer	Teslim
			5. 12 S.

PASO DC MOTOR DST



Değişiklikler	Tarih	İsmin	Tarih	2009-02-05	METAMAK-RUS SİLİNDİRİK-DELİK TAŞLAMA	Sub. I.	Sub. b.	AKSU OTOMASYON	Yer	T sayı	5	12	5
	Tarih	İsmin	Kontrol	2009-02-05									
<p>Çizen: cobbay user Norm</p>													






İŞ ÇEVİRME MOTORU

Tarih	2008-02-08	Çizim	2008-02-08
Doğrultular		Kontrol	2008-02-08
Tarih		Norm	
METAMAK-RUS SİLİNDİRİK DELİK TAŞLAMA		Original	


AKSU OTOMASYON	
Yer	S
Tarih	12.08



PASO START ROLESİ

KAVRAMA ROLESİ

DELİK TAŞLAMA DRV START




Değişiklikler	Tarih	İşim	Norm	Tarih	2008-02-06	Çizen	coltaso usar	Kontrol	2008-02-06	Orjinal	Sub.1	Sub.2	AKSU OTOMASYON	6.7 Ver	Teste	12 S.


METAMAK-RUS SİLİNDİRİK - DELİK TAŞLAMA



K7M-DR40U



Değişiklikler	Tarih	İsmin	Norm	Tarih	2009-02-06	Cizim	2009-02-06
						Çizim	2009-02-06
						Kontrol	2009-02-06
						Norm	2009-02-06
METAFAK-RUS SILINDIRIK-DELİK TAŞLAMA							
		Original		Şube 1			
				Şube 0			
AKSU OTOMASYON							
				Yer			
				Tarih	5.		
					12		
					7		



Değişiklikler	Tarih	İsmin	Norm
	2009-02-06	Çelen	Çeliso İsm
	2009-02-06	Kontrol	2009-02-06


Original	Revizyon
	1

Sıra	Sıra	Sıra

AKSU OTOMASYON	Yar	Tarih



işlem tamam



iş kızağı hareket izin

taş kızağı hareket izin

punta valfi

Değişiklikler		Tarih	İsmin	Tarih		İsmin	Tarih		İsmin
				2009-02-06		Çizen	2009-02-06		Kontrol
						Çizim			2009-02-06
						Notlar			
METAMAK-RUS SILINDIRIK-DELİK TAŞLAMA									
				S.1.		S.2.		S.3.	
AKSU OTOMASYON									
				S.		S.		S.	
				12		S.		S.	





Doğrultular		Tarih		2009-02-12		METAMAK-RUS SILINDIRLIK- DELİK TAŞLAMA		AKSU OTOMASYON	
Tarih		Çizen		codino user		Orjinal		Yer	
İsim		Kontrol		2009-02-12		Sıra.l		Tarih	
Sıra.a		Sıra.b				Sıra.c		S	
								10	
								12 S	

